

اتاق سرور

[MehrdadLinux@gmail.Com](mailto:MehrdadLinux@gmail.com)

گروه کاربران لینوکس اصفهان

تغییرات عمرانی در ساختمان



- طبقات
- نگهداری سرورها نه پرسنل
- راه های ورودی
- لوله کشی ها
- حشرات
- گرد و غبار

تقویت ساختار ،مقاوم سازی ، ضد زلزله

• وضعیت زلزله خیر بود ایران

• وضعیت ساختمان



LEFT: Computers in a server room were not seismically restrained before the Feb. 28, 2001 Nisqually, Wash., earthquake.

RIGHT: The Seismic Isolation platform keeps equipment still while the ground shakes, filtering out shock and vibration.


رنگ اتاق

- اشنایی با اپکسی


- اپوکسی ها را به خاطر چسبندگی، مقاومت شیمیایی و گرمایی، خواص خوب یا حتی عالی مکانیکی، و مقاومت الکتریکی بسیار خوب آنها نسبت به اکثر رزینهای دیگر می شناسند



سیستم تهویه و گرد و غبار



سیستم اعلام و اطفاحریق



Co2 •

M200 •

MAG AER OSOL •





photo courtesy of Kidde

كف و سقف كاذب




درب اتاق سرور





درب اتاق سرور
آتش
سرقت
قفل الکترونیکی
نوار سلیکونی

دوربین های کنترلی




دوربین های کنترلی
۲ عدد درون اتاق سرور
۱ عدد بیرون بالای درب ورودی

سیستم خنک کننده




حد اکثر دما ۱۸
حداکثر رطوبت ۵۰



وقتی برای رفع مشکل شبکه یک سازمان میخوام برم

چیزی که فکر میکنم



چیزی که میبینم